


1. Einschalten. Der Fehler ist nach der 2. Nacht (trotz oder wegen ? Originalkabel) wieder da.




2. Reset des SKY Receiver am Reset Button Geräterückseite führt zu Anzeige für SW-Update.




3. SW-Update durchgeführt (45 Minuten).




System nach SW-Update




System vor SW-Update (wo ist der Unterschied ??????)



4. Universal FB am Samsung TV einrichten, weil alle HDMI Einstellungen auf HDMI1 verloren wurden





Alles läuft. Einstellungen wie gehabt. Auflösung = UHD 2160p 10 Bit. Warten auf nächsten Absturz

